PROTOKÓŁ (5-letni)
sporządzony w wyniku kontroli okresowej urządzeń kompleksu sportowo-rekreacyjnego

YAF
Justyna Szadkowska
61-576 Poznań, ul. Górna Wilda 100/7
NIP 782-125-96-88, Regon 300580614

Uwagi:

- kontrolę należy wykonywać w porze wiosennej,
- GUNB zaleca, aby kontrole wykonywać corocznie.
- właściciel lub zarządca placu zabaw powinien wykonywać przeglądy (regularne, funkcjonalne, podstawowe).

Podstawa prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623)

Data kontroli	31.03.2020r.
Data następnej kontroli	31.03. 2025r.
Ogólna charakterystyka placu zabaw	Kompleks sportowo-rekreacyjny zlokalizowany w sąsiedztwie budynku świetlicy, ogrodzony siatką stalową na słupkach, zajmuje działkę nr 105/1 , o nawierzchni z trawy ; piasku pod urządzeniami zabawowymi, na boisku wielofunkcyjnym mączka ceglana; plac zabaw trawiasty; przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat, boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne przeznaczone dla młodzieży,.



fotografia kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Adres placu zabaw	**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY SAMOCIĄŻEK,** gmina KORONOWO; powiat BYDGOSKI; jedn. ewid. KORONOWO – G - [040304_5]; dz. NR 15/1
Właściciel / zarządca placu zabaw oraz jego adres	GMINA KORONOWO; plac ZWYCIĘSTWA 1; 86-010 KORONOWO MGOK; szosa KOTOMIERSKA 3; 86-010 KORONOWO

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
1) wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2) elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla użytkowników
Ustalenia po sprawdzeniu wykonania zaleceń z poprzednich kontroli:
do dnia 31.03.2020 roku nie była prowadzona książka obiektu , nie odnaleziono protokołów z kontroli, napraw i konserwacji, w związku z tym należało przeprowadzić kontrolę sprawdzenia przydatności obiektu do dalszego użytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz sporządzić protokół przeglądu 5 – letniego. w przypadku odnalezienia brakujących dokumentów należy je właściwie opisać i oznaczyć jako załączniki do założonej książki obiektu.
Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń placu zabaw:
czy została umieszczona tablica informacyjna oraz, czy zawiera wymagane informacje o: numerze telefonu alarmowego i do zarządcy, nazwę i adres placu:
tablica informacyjna o administratorze obiektu umieszczona na ogrodzeniu, przy furtce wejściowej
czy plac zabaw jest ogrodzony (jeśli tak, to z jakiego materiału ogrodzenie jest wykonane)
ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej + furtka wejściowa
czy urządzenia są trwale oznakowane: nazwą i adresem producenta, numerem seryjnym i katalogowym, rokiem produkcji, numerem normy i datą jej wydania:
brak tabliczek znamionowych i nazwy producenta

ilość urządzeń zainstalowanych na placu zabaw: (odrębnie dla poszczególnych rodzajów urządzeń)

1. ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI DUŻYCH : elementy główne z drewna sosnowego impregnowane ciśnieniowo barwione lazurą ; zabezpieczenia z rur stalowych; stal nierdzewna, kwasoodporna : łańcuchy ocynkowane; wykończenie farbami poliestrowymi; zabezpieczenie elementów złącznych – nakładki plastikowe
2. PIASKOWNICA Z DESEK: drewno sosnowe zakotwione w ziemi; złącza ocynkowane; osłonki z plastikowych kapsli; wypełnienie z piasku na głębokość 30 cm
3. HUŚTAWKA PODWÓJNA NA ŁAŃCUCHACH: z bali drewnianych (sosnowych) ; na fundamencie betonowym ; siedziska z tworzywa ; łańcuchy ocynkowane; elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi kapslami
4. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „A". : stelaż ze sklejki wodoodpornej; łączenia ocynkowane osłonięte plastikowymi kapslami; stalowe mocowanie sprężyny; rączki i podnóżki plastikowe; sprężyna ze stali jakościowej ; stalowa podstawka, fundament na stopie betonowej
5. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „B".. : stelaż ze sklejki wodoodpornej; łączenia ocynkowane osłonięte plastikowymi kapslami; stalowe mocowanie sprężyny; rączki i podnóżki plastikowe; sprężyna ze stali jakościowej ; stalowa podstawka, fundament na stopie betonowej
6. ŁAWKA Z OPARCIEM –2 SZTUKI: deski z drewna sosnowego; elementy złączne ocynkowane; śruby z łbem płaskim ocynkowane, bez osłonek; stelaż betonowy posadowiony trwale w gruncie
7. TABLICA REGULAMIOWA: słupki z drewna sosnowego impregnowanego; tablica ze sklejki liściastej wodoodpornej; napisy metodą sitodruku; fundament betonowy
8. KOSZ NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW : drewno sosnowe impregnowane ; na fundamencie betonowym; osłonki z plastikowych kapsli;
9. STOJAK NA ROWERY- 6 stanowiskowy: konstrukcja stalowa malowana proszkowo na fundamencie betonowym
10. PŁOTEK DREWNIANY + FURTKA: sztachety z desek mocowane do słupków drewnianych osadzanych w stalowych tulejach ocynkowanych posadowionych na stopkach betonowych; furtka drewniana i zasuwką
11. OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA + BRAMA: siatka zgrzewana powlekana mocowana do słupków stalowych ocynkowanych powlekanych poliestrem na fundamencie betonowym; kapturki na słupki tworzywowe; furtka stalowa powlekana poliestrowo z okuciami i zamkiem
12. WYPOSAŻENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOŻNEJ: bramki stalowe o szerokości 4 m – montowane w tulejach, słupki i poprzeczki stalowe; siatka na bramkę z polipropylenu; piłko chwyty siatka polipropylenowa rozciągnięta na słupkach stalowych
13. WYPOSAŻENIE BOISKA PIASKOWEGO :
    - siatkówka – słupki stalowe cynkowane do naciągu siatki , mocowane w tulejach , na fundamencie betonowym
14. ŁAWKA Z OPARCIEM –6 SZTUKI: deski z drewna sosnowego; elementy złączne ocynkowane; śruby z łbem płaskim ocynkowane, bez osłonek; stelaż betonowy posadowiony trwale w gruncie

rodzaj podłoża pod urządzeniami:

Na placu zabaw i boisku piaskowym : PIASEK płukany frakcji 0,2 – 2,0 mm o gr. minimum 30 cm
Na boisku do piłki nożnej - trawa

oznaczenie poziomu nawierzchni (na urządzeniach placu zabaw i boiskach)

brak oznaczenia poziomu nawierzchni

czy i które urządzenia stwarzają inne zagrożenie bezpieczeństwa i czym jest spowodowane

1. ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI DUŻYCH : zagrożenie bezpieczeństwa
   - zerwana z zaczepów drabinka sznurkowa
   - połamana belka nośna
   - odłamana pochylnia
   - zardzewiałe, unieruchomione łańcuchy
   - wygięty ślizg
2. PIASKOWNICA Z DESEK: zagrożenie bezpieczeństwa
   - odłamana burta
   - uszkodzone belki obudowy
3. HUŚTAWKA PODWÓJNA NA ŁAŃCUCHACH: zagrożenie bezpieczeństwa
   - zerwane siedziska
   - brak śrub mocujących
4. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „A". : zagrożenie bezpieczeństwa
   - brak kapsli zabezpieczających śruby
   - brak śrub mocujących
   - brak stabilności
5. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „B".. : zagrożenie bezpieczeństwa
   - zdewastowana – pozostała jedynie niezabezpieczona ostro zakończona sprężyna
6. ŁAWKA Z OPARCIEM –2 SZTUKI: brak zagrożenia
7. TABLICA REGULAMIOWA: niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa
   - brak stabilności osadzenia
   - spłowiała treść regulaminu
8. KOSZ NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW : brak zagrożenia
9. STOJAK NA ROWERY : brak zagrożenia
10. PŁOTEK DREWNIANY + FURTKA: zagrożenie bezpieczeństwa
    - połamane sztachety z desek
    - brak prawidłowego mocowania do słupków drewnianych
    - przekrzywione przęsła
11. OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA + BRAMA: niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa
    - brak siatki w furtce
    - brak zamka w furtce
    - brak zamka w bramie wjazdowej
    - siatka zerwana w części przęseł
12. WYPOSAŻENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOŻNEJ: niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa
    - siatki w bramkach pozrywane
    - naciągi piłko chwytów luźne
    - podłoże nierówne
13. WYPOSAŻENIE BOISKA PIASKOWEGO : brak zagrożenia
14. ŁAWKA Z OPARCIEM –6 SZTUKI: brak zagrożenia

czy właściciel lub zarządca posiada dokumentację placu zabaw, zawierającą: plan kontroli, harmonogram konserwacji, procedurę postępowania w razie awarii, pożaru lub wypadku oraz dokumentację przeglądową dla trzech rodzajów przeglądów (regularnych, funkcjonalnych i podstawowych):
do dnia sporządzenia protokołu z kontroli 5-letniej nie prowadzono książki obiektu; książkę należy uzupełnić o : - instrukcję postępowania w razie awarii, pożaru lub wypadku; - dokumentację projektową; - protokół odbioru robót; - certyfikaty urządzeń zabawowych i uzupełniających; - należy wyznaczyć osobę do przeprowadzania kontroli okresowej i funkcjonalnej zakończonej każdorazowo wpisem do książki obiektu.
Określenie
ogólnego stanu technicznego urządzeń placu zabaw
Plac zabaw na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego nie nadaje się do użytkowania. Urządzenie stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Wymagają gruntownego remontu i uzupełnienia o urządzenia zgodne z polską normą dopuszczenia do użytkowania. Plac w chwili obecnej kwalifikuje się do zamknięcia i natychmiastowego usunięcia zagrożenia – rozbiórki części urządzeń i zabezpieczenia urządzeń przed dalszą dewastacją. Teren kompleksu nosi wyraźne ślady wandalizmu i dewastacji. Niebezpieczne śmieci (tłuczone szkło, puszki, butelki po alkoholu, elementy zdewastowanej infrastruktury i urządzeń, na terenie kompleksu wymagają natychmiastowego usunięcia. Należy bezwzględnie wprowadzić ograniczony dostęp na teren kompleksu, nie dopuszczając do przebywania osób, które korzystają z niego niezgodnie z przeznaczeniem.

rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów urządzeń kompleksu sportowo- rekreacyjnego
(odrębnie do każdego urządzenia)

1. ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI DUŻYCH : - zagrożenie bezpieczeństwa
   - zerwana z zaczepów drabinka sznurkowa
   - połamana belka nośna
   - odłamana pochylnia
   - zardzewiałe, unieruchomione łańcuchy
   - wygięty ślizg

2. PIASKOWNICA Z DESEK: - zagrożenie bezpieczeństwa
   - odłamana burta
   - uszkodzone belki obudowy

3. HUŚTAWKA PODWÓJNA NA ŁAŃCUCHACH: - zagrożenie bezpieczeństwa
   - zerwane siedziska
   - brak śrub mocujących

4. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „A". : - zagrożenie bezpieczeństwa
   - brak kapsli zabezpieczających śruby
   - brak śrub mocujących
   - brak stabilności

5. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „B". : - zagrożenie bezpieczeństwa
   - zdewastowana – pozostała jedynie niezabezpieczona ostro zakończona sprężyna

6. ŁAWKA Z OPARCIEM –2 SZTUKI: - brak zagrożenia

7. TABLICA REGULAMIOWA: - niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa
   - brak stabilności osadzenia
   - spłowiała treść regulaminu

8. KOSZ NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW : - brak zagrożenia

9. STOJAK NA ROWERY : - brak zagrożenia

10. PŁOTEK DREWNIANY + FURTKA: - zagrożenie bezpieczeństwa
    - połamane sztachety z desek
    - brak prawidłowego mocowania do słupków drewnianych
    - przekrzywione przęsła

11. OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA + BRAMA: - niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa
    - brak siatki w furtce
    - brak zamka w furtce
    - brak zamka w bramie wjazdowej
    - siatka zerwana w części przęseł

12. WYPOSAŻENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOŻNEJ: - do bieżącej konserwacji
    - częściowe uszkodzenia siatki bramki i piłko chwytów
    - wyrównanie nawierzchni trawiastej

13. WYPOSAŻENIE BOISKA PIASKOWEGO : - do bieżącej konserwacji

14. ŁAWKA Z OPARCIEM –6 SZTUKI: - do bieżącej konserwacji

zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania

1. ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI DUŻYCH :
   - usunąć wszelkie elementy stwarzające zagrożenie
   - zabezpieczyć urządzenie przed niekontrolowanym użytkowaniem

2. PIASKOWNICA Z DESEK:
   – usunąć wszelkie elementy stwarzające zagrożenie
   - zabezpieczyć urządzenie przed niekontrolowanym użytkowaniem

3. HUŚTAWKA PODWÓJNA NA ŁAŃCUCHACH:
   - usunąć wszelkie elementy stwarzające zagrożenie
   - zabezpieczyć urządzenie przed niekontrolowanym użytkowaniem

4. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „A". :
   - usunąć wszelkie elementy stwarzające zagrożenie
   - zabezpieczyć urządzenie przed niekontrolowanym użytkowaniem

5. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „B".. :
   - rozebrać

6. ŁAWKA Z OPARCIEM –2 SZTUKI:
   - bieżąca konserwacja

7. TABLICA REGULAMIOWA:
   - bieżąca konserwacja

8. KOSZ NA ŚMIECI Z PÓŁWAŁKÓW :
   - bieżąca konserwacja

9. STOJAK NA ROWERY :
   - bieżąca konserwacja

10. PŁOTEK DREWNIANY + FURTKA:
    - usunąć wszelkie elementy stwarzające zagrożenie

11. OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA + BRAMA:
    - uzupełnić zamki w furtce i bramie wjazdowej
    - naprawa siatki w furtce i w ogrodzeniu

12. WYPOSAŻENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOŻNEJ:
    - bieżąca konserwacja

13. WYPOSAŻENIE BOISKA PIASKOWEGO :
    - bieżąca konserwacja

14. ŁAWKA Z OPARCIEM –6 SZTUKI:
    - wymiana uszkodzonych belek
    – bieżąca konserwacja

*WNIOSKI KOŃCOWE: **

Urządzenia na placu zabaw : *

~~- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie,~~

~~- pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu przed dopuszczeniem do ponownego użytkowania ,~~

~~- są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu użytkowników – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego oraz opracować ekspertyzę,~~

- zagrażają życiu lub zdrowiu użytkowników – należy zakazać ich użytkowania

~~- inne uwagi~~

Urządzenia na pozostałej części kompleksu : *

- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze bezpieczne ich użytkowanie po bieżącej konserwacji,

*** niepotrzebne wykreślić lub usunąć**

W celu usunięcia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników należy niezwłocznie wykonać:

Plac w chwili obecnej kwalifikuje się do zamknięcia i natychmiastowego usunięcia zagrożenia – rozbiórki części urządzeń i zabezpieczenia urządzeń przed dalszą dewastacją.
Niebezpieczne śmieci (tłuczone szkło, puszki, butelki po alkoholu, elementy zdewastowanej infrastruktury i urządzeń, na terenie kompleksu wymagają natychmiastowego usunięcia.
Należy bezwzględnie wprowadzić ograniczony dostęp na teren kompleksu, nie dopuszczając do przebywania osób, które korzystają z niego niezgodnie z przeznaczeniem.

Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli

patrz załącznik nr 1

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujący kontroli stanu technicznego:

mgr inż. arch. Justyna Szadkowska nr uprawnień ZPNB-U.73424/2/98 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej ..... Imię i nazwisko oraz nr uprawnień budowlanych	mgr inż. arch. Justyna Szadkowska Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej UW. w Koszalinie, Nr ZPNB-U. 73424/2/98 JUSTYNA SZADKOWSKA ..... (czytelny podpis oraz pieczątka)

Załączniki do protokołu:


1	Dokumentacja fotograficzna
2	


Załącznik nr 1.



Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli


1. ZESTAW ZABAWOWY DLA DZIECI DUŻYCH :







































2. PIASKOWNICA Z DESEK:















3. HUŚTAWKA PODWÓJNA NA ŁAŃCUCHACH:






















4. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „A". :



5. ZABAWKA JEDNOOSOBOWA - SPRĘŻYNOWIEC „B".



6. ŁAWKA Z OPARCIEM –2 SZTUKI:





7. TABLICA REGULAMIOWA:





8. KOSZ NA ŚMIECI METALOWY :











9. STOJAK NA ROWERY :








10. PŁOTEK DREWNIANY + FURTKA:




















11. OGRODZENIE Z SIATKI + FURTKA + BRAMA:
















12. WYPOSAŻENIE BOISKA TRAWIASTEGO DO PILKI NOŻNEJ:











13. WYPOSAŻENIE BOISKA PIASKOWEGO :













14. ŁAWKA Z OPARCIEM –6 SZTUKI:













ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Szczecinie

2011 LIP. 11
Za zgodność z oryginałem
data ..... podpis .....
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej
61-772 Poznań, Stary Rynek 56
tel./fax 61 855 08 46

„DUPLIKAT"

AB.HM.7137-22/2001

URZĄD WOJEWÓDZKI
75-950 KOSZALIN
ul. Władysława Andresa 34

Koszalin dnia 21.12.1998 rok

Nr ZPNB-U.73424/2/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38), po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i złożenia egzaminu w dniu 15 grudnia 1998 roku z wynikiem pozytywnym

nadaję

Pani Justynie SZADKOWSKIEJ
ur. dnia 20 lipca 1970 roku w Zielonej Górze
magister inżynier architekt

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 2/98
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Koszalińskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

OPŁATA SKARBOWA 1 zł
OPŁATA SKARBOWA 5 zł
OPŁATA SKARBOWA 2 zł

Otrzymuje:
1. Pani Justyna Szadkowska
   ul. Partyzantów 25
   75-411 Koszalin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
3. a/a

Oryginał dokumentu „Uprawnienia budowlane" podpisał z up. Wojewody inż. Tadeusz Niechciał Z-ca Dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego.
Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku: Urząd Wojewódzki w Koszalinie.
Duplikat powyższego dokumentu wystawiono na podstawie dokumentów przechowywanych w archiwum Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Szczecin, dnia 24 maja 2001 r.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego
mgr inż. Kazimierz Fąfara
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Architektury i Budownictwa

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Justyna Ewa Szadkowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **2/98**,
jest wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **WP-0438.**

Członek czynny od: 01-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-02-2020 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-07-2020 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0438-66A5-49Y4-359A-BE94

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.